



Vodafone Mobile Connect GPRS d'Option

Liste des incompatibilités connues

Mise à jour : 27/08/2007

Les ordinateurs portables listés ci-dessous sont identifiés comme incompatibles avec la carte VMCC GPRS d'Option (Dashboard 6.01 / Firmware 6.4.0).

Constructeur :	Modèle :	Type :	Remarques
DELL	Latitude	D810	L'installation de la carte n'est pas possible, le PC se bloque
JVC	MP-XP	731	L'installation de la carte n'est pas possible



Vodafone Mobile Connect GPRS-WiFi de Sony-Ericsson

Liste des incompatibilités connues

Mise à jour : 27/08/2007

Les ordinateurs portables listés ci-dessous sont identifiés comme incompatibles avec la carte VMCC GPRS/WiFi GC79 de Sony Ericsson (Dashboard 6.01 / Firmware R1D ou R1D2).

Constructeur :	Modèle :	Type :	Remarques
Hewlett-Packard	Evo	n1020v	Le PC s'arrête quand la carte est insérée.
Hewlett-Packard	Compaq	nx9030	



Vodafone Mobile Connect 3G d'Option

Liste des incompatibilités connues

Mise à jour : 27/08/2007

Les ordinateurs portables listés ci-dessous sont identifiés comme incompatibles avec la carte VMCC 3G/GPRS bi-bande d'Option (Dashboard 9.1.1 / Firmware 3.1.8).

Constructeur :	Modèle :	Type :	Remarques
Advent		8080	Il n'est pas possible d'allumer le PC quand la carte est insérée
Compaq	Evo	1020	Dans certains cas, il existe des interférences entre la carte et le PC
Fujitsu-Siemens	Stylistic	5011	Fujitsu travaille sur le problème. Le client peut contacter la compagnie
Fujitsu-Siemens	LifeBook	T4010	La carte ne fonctionne pas sur ce modèle
Hewlett-Packard	Omnibook	500	Dans certains cas, le PC surchauffe
Toshiba	Satellite Pro	4300	La carte VMCC ne fonctionne pas sur Windows 98 SE uniquement
Fujitsu-Siemens	Amilo	ProV2040	Apparition d'un écran bleu
Sony	Vaio	VGN-SZ1XP-C	Perte de drivers durant l'installation, empêchant l'installation



Vodafone Mobile Connect 3G de Novatel

Liste des incompatibilités connues

Mise à jour : 27/08/2007

Les ordinateurs portables listés ci-dessous sont identifiés comme incompatibles avec la carte VMCC 3G/GPRS tri-bande U630 de Novatel (Dashboard 9.1.1 / Firmware 14.4).

Constructeur :	Modèle :	Type :	Remarques
Haier	H51		La carte ne fonctionne pas sur ce modèle
Microstar		MD41112	Pas d'installation possible de la carte
Hewlett-Packard	Compaq	nx9105	Incompatibilité liée au chipset Nvidia Nforce 3
Hewlett-Packard	Compaq	6910D	Impossible d'installer la VMCC. Il est nécessaire de désactiver l'Infrarouge dans le BIOS du PC
Hewlett-Packard	Compaq	B1800	Erreur d'installation sur WinXP résolue par Novatel: http://www.novatelwireless.com/support/files/TSBUMTS_001_EC10_.pdf
Hewlett-Packard	Compaq	Presario 2100	Erreur d'installation sur WinXP Pro résolue par Novatel: http://www.novatelwireless.com/support/files/TSBUMTS_001_EC10_.pdf
Hewlett-Packard	Compaq	Presario M2203ap	Erreur d'installation sur WinXP résolue par Novatel: http://www.novatelwireless.com/support/files/TSBUMTS_001_EC10_.pdf
Hewlett-Packard	DV	1303	Erreur d'installation résolue par Novatel: http://www.novatelwireless.com/support/files/TSBUMTS_001_EC10_.pdf
Hewlett-Packard	DV	1302	Erreur d'installation résolue par Novatel: http://www.novatelwireless.com/support/files/TSBUMTS_001_EC10_.pdf
Hewlett-Packard	Pavilion	ZE8xxx	La carte ne fonctionne pas sur ce modèle



Vodafone Mobile Connect 3G/WiFi d'Option

Liste des incompatibilités connues

Mise à jour : 27/08/2007

Les ordinateurs portables listés ci-dessous sont identifiés comme incompatibles avec la carte VMCC 3G/GPRS/WiFi d'Option (Dashboard 9.1.1 / Firmware 2.9.4).

Constructeur :	Modèle :	Type :	Remarques
Futjitsu-Siemens	Amilo	Series A	Le PC bloque quand on installe la carte
Futjitsu-Siemens	Amilo	Series D	Le PC bloque quand on installe la carte
Futjitsu-Siemens	Amilo	Series M	Le PC bloque quand on installe la carte
Futjitsu-Siemens	Amilo	D7820	Le PC bloque quand on installe la carte
Futjitsu-Siemens	Lifebook	E8010	Le PC bloque quand on installe la carte
Futjitsu-Siemens	Amilo	Pro Edition V3505	Le PC bloque quand on installe la carte
Toshiba	Satellite Pro	A80	Le PC reboot et se rallume avec un écran noir après installation de la VMCC.
Toshiba	Tecra	A3 et S2	Le PC reboot et se rallume avec un écran noir après installation de la VMCC.
Hewlett-Packard	Pavilion	dv8000	La carte ne fonctionne pas
Hewlett-Packard	Compaq	nc6220	Interruption de la connexion après quelques secondes
IBM/Lenovo	ThinkPad	X31	Le PC se bloque après quelques minutes de connexion
Sony	Vaio	VGN-SZ1XP-C	Perte de drivers durant l'installaiton, empêchant l'installation automatique de la carte



Vodafone Mobile Connect 3G d'Option

Liste des incompatibilités connues

Mise à jour : 27/08/2007

Les ordinateurs portables listés ci-dessous sont identifiés comme incompatibles avec la carte VMCC 3G/GPRS quadri-bande "Quad lite" d'Option (Dashboard 9.1.1 / Firmware 1.5.5)

Constructeur :	Modèle :	Type :	Remarques
Sony	Vaio	PCG-SRX51P	Le PC se bloque quand la carte est activée.
Sony	Vaio	PCG-SRX41P	Le PC se bloque quand la carte est activée.
IBM/Lenovo	ThinkPad	X31	Le PC se bloque après quelques minutes de connexion
IBM/Lenovo	ThinkPad	R51E	Le PC se bloque. Il est nécessaire d'installer une antenne externe.
Hewlett-Packard	Compaq	NC6220	Interruption de la connexion après quelques secondes
Hewlett-Packard	Compaq	nc4010	La carte ne parvient pas à se connecter au réseau
Fujitsu-Siemens	Pro V2040		Apparition d'un écran bleu



Vodafone Mobile Connect 3G/EDGE d'Option

Liste des incompatibilités connues

Mise à jour : 27/08/2007

Les ordinateurs portables listés ci-dessous sont identifiés comme incompatibles avec la carte VMCC 3G+ 1,8/EDGE/GPRS d'Option (Dashboard 9.1.1 / Firmware 3.17.0)

Constructeur :	Modèle :	Type :	Remarques
Fujitsu-Siemens	Amilo A 1630 et A 1640		L'installation s'effectue correctement mais lorsque la connexion démarre, le PC se bloque.
Fujitsu-Siemens	Pro V2040		Apparition d'un écran bleu.
Sony	Vaio	VGN-SZ1XP-C	Perte des drivers durant l'installation.
Sony	Vaio	VGN-BX196VP	Le Dashboard 7.x ne fonctionne pas. Nécessité de passer en Dashboard 9.1.1



Vodafone Mobile Connect 3G/EDGE d'Option

Liste des incompatibilités connues

Mise à jour : 27/08/2007

Les ordinateurs portables listés ci-dessous sont identifiés comme incompatibles avec la Clé internet 3G+ Huawei E220 (Dashboard VMC Lite 2.1.6 / Firmware 11.110.05.00.00)

Constructeur : Modèle :

Type :

Remarques

Hewlett-Packard

Pavillon family

L'application HP QuickPlay peut empêcher le Dashboard de s'autoexecuter. Il n'est également pas possible de l'executer manuellement. La seule solution est de supprimer l'application HP QuickPlay.

Dell

L'application Dell Media Direct Express peut empêcher le Dashboard de s'autoexecuter. Il n'est également pas possible de l'executer manuellement. La seule solution est de supprimer l'application Dell Media Direct Express.